




04380 POLYDUR ZINC




1000 ml +
20-40 ml



1-2 warstwy



20-30 min
w 20°C



P60-P80
P120-P150

Czas życia mieszanki w 20°C: 5-8 min

Opis:

Uniwersalna szpachla poliestrowa, o średnim uziarnieniu i bardzo wysokiej sile wypełniania.

Zastosowanie:

Do wypełniania głębokich nierówności w elementach ze stali i stali ocynkowanej; w naprawach karoserii samochodowych, pojazdów użytkowych oraz w zastosowaniach przemysłowych.

Właściwości:

- Doskonała przyczepność do stali, stali ocynkowanej, żeliwa, aluminium i laminatów epoksydowo-szklanych FGRP
- Łatwa w aplikacji
- Dobrze szlifowanie
- Bardzo wysoka siła wypełniania
- Szybkie i równomierne utwardzanie
- Nadaje się do wygrzewania przy użyciu lamp IR (fale krótkie i średnie)

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie ocynkowane, stal, aluminium:

Powierzchnie tego typu należy zmatowić i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Stare powłoki:

Nie należy nakładać na warstwy nieodporne na rozpuszczalniki.

NIGDY nie nakładać na kwaśne grunty.

W przypadku poprzednich warstw podkładów lub gruntów, zastosować warstwy rozdzielające epoksydowe, jak 04384 EPOFAN PRIMER R-EC – odczekać do wyschnięcia.

Aplikacja:

Szpachlowanie.

Proporcje mieszania:

	objętościowo	wagowo
04380 POLYDUR ZINC	1000 ml	1000 g
00281 POLYDUR HARDENER (utwardzacz)	20-40 ml	10-30 g

W lecie ilość utwardzacza może być zmniejszona do 1% a w zimie podniesiona do 3%.

Czas życia mieszanki w 20°C: 5-8 minut.

Nałożyć jedną warstwę + jedną finalną.

Zalecana grubość pokrycia: od co najmniej 200 µ do kilku milimetrów.

DIR2004/42/CE: Szpachle IIB/b – VOC produktu gotowego do użycia 250 g/l

Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 200 g/l VOC

Czas schnięcia:

Można szlifować po upływie 20-30 min w 20°C.

Lampy IR: czas schnięcia zależy od mocy lamp.

Szlifowanie:

Szlifowanie na sucho papierem P60-80, szlifowanie końcowe P120-150.

Warstwy następne:

Można zastosować wybrany podkład wypełniający lub izolator systemu Lechler.

Uwagi:

Produkt nie ma przyczepności do kwaśnych gruntów typu wash-primer i podobnych produktów. Zmieszanych z utwardzaczem pozostałości nie należy umieszczać ponownie w puszcze ze świeżym produktem.

Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu i zużyć przed końcem terminu przydatności.

Zbyt duża ilość utwardzacza może powodować żółknięcie powłok wierzchnich.

Aby zapewnić odpowiednią przyczepność do podłoża konieczne jest odtłuszczenie i zmatowienie powierzchni papierem ściernym lub włókniną przed nałożeniem szpachli.

Utwardzacz POLYDUR zawiera substancje drażniące. Należy unikać kontaktu ze skórą i chronić oczy. Po użyciu, umyć ręce wodą z mydłem.